




## Demontage-/Montageanleitung für Gelenkwellenschutz und Aufsteckgabel




## Demontage



Arretierschraube herausdrehen.



Trichter in Montageposition drehen.



Schutzhälfte abziehen.



Sicherungsring durch Hammerschläge auf Austreiber (SW28) entspannen.



Sicherungsring entfernen.



Gelenk auflegen und Lagerbüchse durch leichte Hammerschläge hochtreiben.




Lagerbüchse je nach Baugröße in Sonderwerkzeug (SW23/SW27) einspannen und durch leichte Schläge auf die Gabel bzw. durch Drehbewegungen Lagerbüchsen herausnehmen.

## Montage



Neue Aufsteckgabel in Schraubstock spannen. Gelenkkreuz (mit Rillengabel und Profilrohr) in die Aufsteckgabel einführen. Auf günstige Lage des Schmiernippels achten.



Beim Einschlagen der Lagerbüchsen die Lagernadeln mit Kreuzzapfen führen. Darauf achten, daß keine Lagernadeln umfallen.



Lagerbüchsen(SW28) soweit einschlagen, bis Ringnut sichtbar.



Sicherungsringe montieren.




Gelenk durch Hammerschläge auf die Gabelschenkel entspannen.




Gelenk abschmieren.



Schutzhälfte aufschieben.



Trichter in Sperrposition drehen.



Arretierschraube mittig zur Gleitringkerbe eindrehen.

